

Hotel Landhaus Wörlitzer Hof

Wörlitzer Markt 96
06785 Oranienbaum-Wörlitz
OT Wörlitz

Tel: 034905 / 4110
Fax: 034905 / 41122

info@woerlitzer-hof.de
<http://www.woerlitzer-hof.de>

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Frühstücksraum



Außenansicht
Landhaus Wörlitzer
Hof



Hoteleingang

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz auf dem Innenhof](#)

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingangsbereiche (Straßen- und Hofseite)

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingangsbereich - Straßenseite](#), [Hofeingang vom Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz Innenhof zum Hoteleingang](#), [Flur Hofeingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür](#), [Flur / Windfang Haupteingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür](#), [Weg vom Hofeingang \(Parkplatz\) zur Rezeption](#), [Weg vom Haupteingang - Straßenseite zur Rezeption](#), [Haupteingang - 2. Eingangstür](#), [Hofeingang - 1. Eingangstür](#), [Hofeingang - 2. Eingangstür](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Tür zur Rezeption und Lift](#)

Zimmer 115 im 1.OG mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 115](#), [Sanitärraum im Zimmer 115](#), [Treppe ins 1. OG](#), [Aufzug ins OG zu den Zimmern](#), [Weg im 1. OG - von der Flurtür zu Zimmer 115](#), [Weg im 1. OG - vom Lift zur Flurtür Richtung Zimmer 115](#), [Weg von der Rezeption zum Lift und Treppe](#), [Flurtür 1. OG - Richtung Zimmer 115](#), [Beschilderung Zimmer 115](#)

Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum im EG](#), [Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum und Restaurant](#)

Restaurant

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant im EG](#), [Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum und Restaurant](#)

Seminarraum

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum Salon 2](#), [Weg von der Rezeption zum Seminarraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Weg von der Rezeption zum Öffentlichen WC](#), [Beschilderung Öffentliches WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkplatz auf dem Innenhof



Parkplatz Innenhof



Parkplatz im Innenhof für Menschen mit Behinderungen



Beschilderung
Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen auch auf der Straßenseite (Haupteingang) gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Rezeption



Eingang zur
Rezeption



Rezeption



Tresen in der
Rezeption



Blick auf die
Aufzugtür



Sitzmöglichkeit in
der Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum

Frühstücksraum im EG



Blick in den hellen
Frühstücksraum



unterfahrbare
Tische



Tischgruppe



Buffett-Bereich



Frühstücksbuffett

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische.

Es sind keine Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld. bzw. den Blickkontakt stören.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Restaurant im EG



Tür zum Restaurant



Restaurant



Blick ins Restaurant



Mobiliar im Restaurant



Barbereich im Restaurant

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 12 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgerauschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Zimmer 115



Tür zum Zimmer



Blick ins Zimmer



Schreibtisch



TV und Kofferablage



Bett im Zimmer



Bewegungsfläche
vor dem
Kleiderschrank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Sanitärraum im Zimmer 115



Tür vom Zimmer ins
Bad



Blick ins Bad



WC mit Haltegriffen



Waschbereich mit
Spiegel



Duschbereich mit
Duschsitz und
Haltegriffe



Notruf



Bewegungsfläche
links neben dem
WC



Tür von innen

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf wird eine WC-Sitz-Erhöhung angeboten.

Seminarraum Salon 2

Der Raum ist beleuchtet.

Technische Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator Scooter Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Aufzug ins OG zu den Zimmern



Tür zum Aufzug



Innenkabine



Bedienelement



Bewegungsfläche
vor dem Einstieg



Bewegungsfläche
vor dem Ausstieg

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.