

## Kurzbericht



DORINT Charlottenhof Halle (Saale) | ©Dorint Charlottenhof Halle

## Dorint Hotel Charlottenhof Halle

Dorotheenstr. 12  
06108 Halle (Saale)

Tel: +49 345 29230

info.halle-charlottenhof@dorint.com  
[www.dorint.com/halle](http://www.dorint.com/halle)

### Herzlich willkommen!

Das zentral gelegene Jugendstil-Hotel DORINT Charlottenhof Halle (Saale) bietet alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Superior-Hotels und ist idealer Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreise durch die Saale-Stadt. Die 166 voll klimatisierten Jugendstil-Zimmer und -Suiten verbreiten den Charme einer vergangenen Epoche und bieten jeden Komfort der Gegenwart – WLAN inklusive.

Genießen Sie den einzigartigen Service, der unser Haus auszeichnet. Auch die Gastronomie kann sich sehen und schmecken lassen. Im Restaurant „Charlott“ verwöhnen wir Sie mit regionaler und internationaler Küche.

Im Obergeschoss des Hotels erwarten Sie 11 Veranstaltungsräume mit Tageslicht und einer Kapazität für bis zu 140 Personen. Hier finden Sie auch den „Vital Club“ mit Sauna und Sonnenterrasse mit Whirlpool sowie Fitness- und Massage-Möglichkeiten.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Dorint Hotel Charlottenhof Halle

06108 Halle (Saale), Zertifikats-ID: PA-0628-2019



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Februar 2023 – Januar 2026**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



a-la-Carte-  
Restaurant  
"Charlott" im DORINT  
Charlottenhof Halle  
(Saale)

©Dorint Charlottenhof Halle

---

## Überblick

- Zentral nahe der Stadt gelegen
- Restaurant im Erdgeschoss
- Vital Center im 5. OG mit Saunen, Ruheraum, Duschen
- Tagungsmöglichkeiten vorhanden

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage
- Haupteingang stufenlos zugänglich
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 88 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen (außer Saunabereich)
- Bad im Zimmer für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose, große Dusche, Duschstuhl vorhanden
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl
- Kostenloses WLAN

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg in der Tiefgarage zum Hoteleingang ist 24 m lang.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Haupteingang.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 109 cm x 203 cm groß. Die Aufzugtür ist 101 cm breit.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.  
Ausnahmen: Saunatüren sind 58 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 112 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant und Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

## Zimmer 133 (barrierefrei konzipiertes Doppelzimmer, 1. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) mindestens 150 cm x 150cm;  
links neben dem Bett 145 cm x 190 cm, rechts 94 cm x 326 cm.
- Das Bett ist 57 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor/hinter der Tür 400 cm x 146 cm;  
vor dem WC 240 cm x 117 cm;  
vor dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm;  
links neben dem WC 20 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 160 cm x 55 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 177 cm x 136 cm.

- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (5. Obergeschoss)**

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür 120 cm x 115 cm;  
vor dem WC 105 cm x 122 cm;  
vor dem Waschbecken 106 cm x 112 cm;  
links neben dem WC 60 cm x 49 cm und rechts neben dem WC 65 cm x 49 cm.
- Es ist ein hochklappbarer Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant/Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

### **Zimmer 133 (Doppelzimmer)**

- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.  
Ausnahmen: Restaurant und Zugang zum Salon Händel
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.





Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

