


## Kurzbericht



Best Western Hotel Halle-Merseburg | ©Manuela Fischer

## Best Western Hotel Halle-Merseburg

Christianenstraße 25  
06217 Merseburg

Tel: +49 3461 350-121

info@bestwestern-merseburg.de  
[www.bestwestern-halle-merseburg.de](http://www.bestwestern-halle-merseburg.de)

### Herzlich willkommen!

Der perfekte Aktiv-Urlaub, eine Erholungsreise oder die Geschäftsreise, ob allein, mit der Familie oder mit den Freunden: Das Best Western Hotel Halle-Merseburg hat alles was Sie von einem Spitzen-Aufenthalt erwarten.

Wir bieten Ihnen 4-Sterne-Komfort in Top-Lage der beliebten Saale-Unstrut Region in der Nähe vom gleichnamigen Weinanbaugebiet, direkt an der Straße der Romanik, in der Nähe am Saale-Radweg und nur 5 Kilometer vom Unternehmensstandort Leuna entfernt. Die Großstädte Halle und Leipzig sind nur wenige Kilometer vom Best Western Hotel Halle-Merseburg entfernt.

Unser Hotel ist Ihr idealer Ausgangspunkt um Kultur, Historie und die imposante Architektur Merseburgs zu erleben. Nur wenige Minuten vom einzigartigen Ensemble des Merseburger Doms mit dem Schloss entfernt, wohnen Sie im Best Western Hotel Halle-Merseburg sehr zentral!

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Best Western Hotel Halle–Merseburg

06217 Merseburg , Zertifikats-ID: PA-12145-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Dezember 2021 – November 2024**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



Best Western Hotel  
Halle-Merseburg

©Manuela Fischer



Best Western Hotel  
Halle-Merseburg

©Manuela Fischer



Best Western Hotel  
Halle-Merseburg

©Manuela Fischer



Best Western Hotel  
Halle-Merseburg

©Manuela Fischer

## Überblick

- Idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Merseburg
- Tiefgarage
- Mehrere Tagungsräume
- Kostenloser WLAN-Zugang
- Wellnessbereich im Untergeschoss vorhanden (nur über Stufen erreichbar)
- Öffentliches Restaurant im Haus
- Kostenloses WLAN

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Ausgeschilderter Stellplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Eingangstüren öffnen automatisch
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Zwei barrierefrei konzipierte Zimmer (Einzelzimmer)
- Schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen
- Lesehilfen vorhanden

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Hoteleingang ist 40 m lang.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 120 cm x 138 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist 112 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

## Zimmer 112 (Einzelzimmer, 1. Obergeschoss)

- Es gibt ein weiteres baugleiches Zimmer (Zimmer 212 im 2. OG).
- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 142 cm x 200 cm groß.
- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 140 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie rechts neben dem Bett sind mindestens 150 cm x 150 cm groß. Links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;  
links neben dem WC 100 cm x 73 cm und rechts neben dem WC 46 cm x 73 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 100 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum (ggf. Name) sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgläuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

### Zimmer 112 und 212 (Einzelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.

- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden, jedoch keine in Brailleschrift.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Die Speisen werden im Frühstücksraum sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer



1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer

©Manuela Fischer



1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer

©Manuela Fischer



**1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**1. OG: Zimmer 112 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



**2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer**

©Manuela Fischer



2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer

©Manuela Fischer



2. OG: Zimmer 212 mit  
Badezimmer

©Manuela Fischer



EG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



EG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



EG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



EG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



EG: Restaurant

©Manuela Fischer



EG: Restaurant

©Manuela Fischer



EG: Restaurant

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum  
Merseburg

©Manuela Fischer



**EG: Tagungsraum  
Merseburg**

©Manuela Fischer



**EG: Tagungsraum  
Merseburg**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer



**UG: Wellnessbereich**

©Manuela Fischer

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

