

Kurzbericht



Hotel Elbebrücke – Rezeption | ©DSFT Berlin

Hotel Elbebrücke

Walderseeerstraße 37
06785 Oranienbaum-Wörlitz OT
Vockerode Deutschland

Tel: 0151-10318190

info@hotel-elbebruecke.de
www.hotel-elbebruecke.de

Herzlich willkommen!

ZWISCHENSTOPPEN & AUFTANKEN,

URLAUB MACHEN!

Bei uns dürfen Sie sich immer wohl fühlen. Das Drei-Sterne-Hotel Elbebrücke heißt Sie aufs Herzlichste willkommen!

Bei uns sind Sie zu Gast in einem Haus mit besonderer Geschichte: Einst war es das Lehrlingswohnheim der größten Gewächshausanlage der DDR. Wir haben es liebevoll renoviert und als Hotel mit persönlichem Touch wiedereröffnet. Erleben Sie Komfort & Entspannung in unseren modern designten Zimmern – übrigens auch barrierefrei oder als Familienappartement buchbar.

(Auszug Webseite)

PRÜFERGEBNIS

für

Hotel Elbebrücke

06785 Oranienbaum-Wörlitz OT Vockerode Deutschland, Zertifikats-ID: PA-12744-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«


eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2023 – Oktober 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Barrierefrei konzipiertes Zimmer

©Hotel Elbebrücke



Hotel Elbebrücke – barrierefrei konzipiertes Bad

©DSFT Berlin

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Gebäude stufenlos zugänglich über eine Rampe
- Eingangstüren öffnen automatisch
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos, über Rampen oder Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Es gibt insgesamt 5 barrierefrei konzipierte Zimmer
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde willkommen
- Hilfsmittel: Lesehilfen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz vorhanden. Es gibt eine gekennzeichneten Stellfläche für Menschen mit Behinderung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 10 m lang.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über einen abgesenkten Bordstein und eine Rampe.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 5,5 % und eine Gesamtlänge von 2 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 140 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist 110 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Es sind insgesamt 5 barrierefrei konzipierte, baugleiche Zimmer vorhanden.

Barrierefrei konzipiertes Zimmer 511 mit Bad (Doppelzimmer, 5. OG)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 100 cm;
links neben dem Bett 110 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 130 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 58 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 140 cm x 150 cm;
links neben dem WC 31 cm x 71 cm, rechts 110 cm x 70 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 140 cm x 130 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.
- Im Zimmer gibt es ein weiteres kleines Bad mit WC und Dusche. Es ist über eine Schwelle von 10 cm begehbar. Die Dusche ist 100 cm x 80 cm groß. Haltegriffe sind am WC nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist im gesamten Gebäude optisch deutlich wahrnehmbar.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch und akustisch bestätigt.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In den Zimmern ist eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben einen einseitigen Handlauf.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

