

Kurzbericht



Landhotel Bad Dürrenberg | ©Manuela Fischer

Landhotel Bad Dürrenberg

Weinberg 6
06231 Bad Dürrenberg

Tel: +49 3462 542590

landhotel@landerlebnisswelt.de
www.landerlebnisswelt.de

Herzlich willkommen!

Das Landhotel befindet sich inmitten des Erholungsortes Bad Dürrenberg, im Städtedreieck zwischen Halle, Leipzig und Naumburg. Für Familienfeiern, Hochzeiten und Veranstaltungen bieten wir Platz für bis zu 70 Personen. Sport und Bewegung bilden hier einen wichtigen Teil. Ruhe und Entspannung lassen sich gleichermaßen finden. Wir freuen uns auf Sie!

PRÜFERGEBNIS

für

Landhotel Bad Dürrenberg

06231 Bad Dürrenberg, Zertifikats-ID: PA-00623-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Januar 2022 – Dezember 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Landhotel Bad
Dürrenberg

©Manuela Fischer



Landhotel Bad
Dürrenberg

©Manuela Fischer

Überblick

- Der Kurpark Bad Dürrenberg mit längstem Gradierwerk Deutschlands ist fußläufig in ca. 30 min. erreichbar
- Im Untergeschoss des Hotels bietet die neu errichtete Salzgrotte für Inhalationen und eine kleine Sauna Ruhe und Entspannung (nur über Treppen erreichbar)
- Sole-Bewegungsbad mit Umkleiden, Duschen und WCs auf dem Hotelgelände (wochentags auf Anfrage, am Wochenende für Hotelgäste nutzbar)

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Ausgeschilderte Parklätze für Menschen mit Behinderung
- Alle erhobenen Bereiche sind stufenlos, über Rampe oder Treppenplattformlift erreichbar
- Außenwege sind gut begeh- und befahrbar und haben max. Längsneigungen von bis zu 4%
- Vier barrierefrei konzipierte Zimmer
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Hotel
- Sole-Bewegungsbad mit Hebelift am Becken, WCs für Menschen mit Behinderung, Duschen und Umkleiden
- Hilfsmittel: Pflegebett, Hebelift im Zimmer
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang Hotel ist 90 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 4 %.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Haupt- und Nebeneingang.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe oder einen Hublift zugänglich.
- Die Rampe am Eingang zum Nebengebäude mit Schwimmbad hat eine maximale Neigung von 3 % und eine Gesamtlänge von 4 m.
- Die Plattform des Hublifts ist 92 cm x 123 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist 112cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Außenwege sind mindestens 150 cm breit, leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 4 %. Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Zum Einstieg in das Schwimmbecken im Sole-Bewegungsbad gibt es einen Personenlift und flache Treppenstufen mit Handlauf.
- Angebotene Hilfsmittel: Pflegebett, Hebelift im Zimmer

Zimmer 103 mit Pflegebett (Doppelzimmer 1. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 120 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links und rechts neben dem Bett sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Das Bett ist 51 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.

- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 104 (Doppelzimmer, 1. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 300 cm x 145 cm;
links neben dem Bett 150 cm x 300 cm; rechts neben dem Bett 120 cm x 300 cm.
- Das Bett ist 61 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 140 cm x 140 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Hotel (Erdgeschoss)

- Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm;
vor dem WC 230 cm x 105 cm;
vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC 70 cm x 55 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung Damen im Sole-Bewegungsbad (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung Herren im Sole-Bewegungsbad (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Zimmerflur 1. OG und in den Zimmern 101, 102, 103, 104.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- In den Zimmern 103 und 104 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Im Sole-Bewegungsbad sind die Beckenränder visuell kontrastreich abgesetzt.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Manuela Fischer



Haupteingang Hotel

©Manuela Fischer



Nebeneingang Hotel

©Manuela Fischer



Nebeneingang Hotel

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer



Zimmer 101 mit Bad

©Manuela Fischer



Zimmer 101 mit Bad

©Manuela Fischer



Zimmer 104 mit Bad

©Manuela Fischer



Zimmer 104 mit Bad

©Manuela Fischer



Hublift zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Treppe zu den Zimmer

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Vorflur zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Eingang Nebengebäude

©Manuela Fischer




Nebengebäude: Weg von Kasse zum Schwimmbad

©Manuela Fischer



Nebengebäude: Umkleide

©Manuela Fischer



Nebengebäude: Schwimmbad

©Manuela Fischer



Nebengebäude: Sanitärbereich im Schwimmbad

©Manuela Fischer



Nebengebäude: Wege im Sanitärbereich

©Manuela Fischer



Nebengebäude: Wege im Sanitärbereich

©Manuela Fischer


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

