

Kurzbericht



Weinhotel Freylich Zahn | ©DSFT Berlin

Weinhotel Freylich Zahn

Schützenstraße 9
06632 Freyburg (Unstrut)

Tel: +49 34464 359 390

info@freylich-zahn.de
<https://freylich.ursprung.de/>

Herzlich willkommen!

Freylich, den Alten Speicher in Freyburg gibt es seit hunderten von Jahren. Direkt gegenüber Deutschlands ältester Turnhalle gelegen – von Turnvater Jahn persönlich geplant – gehört er zum Zentrum der gemütlichen Weinstadt an der Unstrut. Eine junge Winzerfamilie hat sich mit ihm ihren großen Traum vom kleinen Hotel erfüllt. Es ist ein Schmuckstück geworden. Ein wunderbares Zuhause für alle, die diese ganz besondere Weinregion kennenlernen und genießen möchten. Seid herzlich Willkommen. *(Auszug aus der Webseite)*

PRÜFERGEBNIS

für

Weinhotel Freylich Zahn

06632 Freyburg (Unstrut), Zertifikats-ID: PA-13364-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

April 2023 – März 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Blick vom 3. OG des Hotels

©DSFT Berlin



Terrasse im Weinhotel Freylich Zahn

©DSFT Berlin



Hotel-Restaurant im Weinhotel Freylich Zahn

©DSFT Berlin



Weinhotel Freylich Zahn

©DSFT Berlin



Rezeption im Weinhotel Freylich Zahn

©DSFT Berlin

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Kostenloser öffentlicher Parkplatz
- Gebäude stufenlos zugänglich über eine Rampe mit 20% Längsneigung
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen (Ausnahme: die Badtür in Zimmer 308 ist 78 cm breit)
- Es gibt ein barrierefrei konzipiertes Zimmer
- Große, schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Frühstück wird auf Wunsch am Tisch serviert
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde und Haustiere willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein öffentlicher, kostenloser Parkplatz vorhanden. Es gibt keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 70 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 3% auf 20 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Die Rampe am Nebeneingang hat eine maximale Neigung von 20 % und eine Gesamtlänge von 4 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 200 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: die Badtür in Zimmer 308 ist 78 cm breit
- Die Rezeption ist 110 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Außenwege sind mindestens 250 cm breit, überwiegend leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 3 %.
- Im Hotel-Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Barrierefrei konzipiertes Zimmer 104 (Doppelzimmer, 1. OG)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 200 cm;
links neben dem Bett 55 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 200 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 60 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC 180 cm x 125 cm;
vor dem Waschbecken 180 cm x 143 cm;
links neben dem WC 90 cm x 71 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind beidseitig Haltegriffe am WC vorhanden. Der Haltegriff links ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 250 cm x 180 cm.

- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist auf den Zimmerfluren und in den Zimmern 105/106, 205/206, 305/306 optisch deutlich wahrnehmbar.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Hotel-Restaurant/ Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden. Lampen hängen über den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören könnten.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- In den Zimmern ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.

- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

