

# Amphitheater Bierer Berg – Schönebecker Operettensommer

Bierer Berg 1  
39218 Schönebeck (Elbe)

Tel: +49 3928 400597

post@mkp-sbk.de  
[www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de/](http://www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de/)

## Fotos zur Einrichtung



Amphitheater Bierer Berg

Mike Schmidt



Weg durch den Heimattiergarten Bierer Berg

©DSFT Berlin



Theaterkasse

©DSFT Berlin



Amphitheater Bierer Berg – Schönebecker Operettensommer

©DSFT Berlin



Stellflächen für RollstuhlfahrerInnen und Begleitpersonen

©DSFT Berlin



Spielplatz im Heimattiergarten

©DSFT Berlin




Amphitheater Bierer  
Berg – Schönebecker  
Operettensommer

©DSFT Berlin

---

## 102 Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

---



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©DSFT Berlin



Öffentlicher  
Parkplatz

©DSFT Berlin



Parkplatz

©DSFT Berlin

---

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 350 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## 104 Eingang zum Heimattiergarten mit Drehkreuz

---



Eingang zum  
Heimattiergarten mit  
Drehkreuz

©DSFT Berlin



Blick von innen auf  
den Parkplatz

©DSFT Berlin

---

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Ja

206.101 Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Das Drehkreuz befindet sich am Eingang zum Heimattiergarten.

206.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Zur Spielzeit ist der Eingang großflächig mit einem Banner versehen und somit die Einrichtung eindeutig zu erkennen.

104.000 Anmerkungen für den Gast: Das Drehkreuz ist ohne Ticket nutzbar. Die Theaterkasse befindet sich im Heimattiergarten. Die Maße des Kreuzes lassen das Passieren mit Rollstühlen zu. Es gibt keine Stufe.

## 105 Theaterkasse

---



Theaterkasse

©Jürgen Ludewig



Theaterkasse

©DSFT Berlin



Theaterkasse

©DSFT Berlin

---

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus nicht direkt sichtbar und der Weg nicht bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

105.109 Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

105.106 Der Kassendurchgang ist 250 cm breit.

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?  
Nicht Anwendbar

## 121 Alarm/Hilfsmittel

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Nein

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?  
(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

## **130 Visuell taktile Gestaltung**

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Nein

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

130.109 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

## Weg außen

### 201 Weg vom Parkplatz zum Drehkreuz Eingang Heimattiergarten

---



Weg vom  
Parkplatz zum  
Drehkreuz Eingang  
Heimattiergarten

©DSFT Berlin



Pfeil: Drehkreuz  
Eingang  
Heimattiergarten

©DSFT Berlin

---

201.101 Breite des Weges: 300 cm

201.102 Länge des Weges: 10 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Das Drehkreuz muss durchschritten werden, erst danach erreicht man das Theater.

### 201 Weg vom Drehkreuz Eingang Heimattiergarten zur Kasse

---



Weg vom  
Drehkreuz Eingang  
Heimattiergarten zur  
Kasse


©DSFT Berlin



Weg vom  
Drehkreuz Eingang  
Heimattiergarten zur  
Kasse

©DSFT Berlin

---



Weg vom  
Drehkreuz Eingang  
Heimattiergarten zur  
Kasse

©DSFT Berlin



Weg vom  
Drehkreuz Eingang  
Heimattiergarten zur  
Kasse

©DSFT Berlin



Ausschilderung  
Waldbühne

©DSFT Berlin

---

201.101 Breite des Weges: 250 cm

201.102 Länge des Weges: 200 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Es sind Poller vorhanden.

201.110 Abstand zwischen den Pollern: 140 cm

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt durch den Heimattiergarten, am Spielplatz vorbei. Eine Ausschilderung ist vorhanden (Waldbühne).

## 201 Weg von der Kasse zu den Rängen und Rollstuhlplätzen

---



Weg von der Kasse zu den Rängen

©DSFT Berlin

---

201.101 Breite des Weges: 350 cm

201.102 Länge des Weges: 13 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.


## 202 Treppe zwischen den Sitzreihen

---



Treppe zwischen den Sitzreihen

©DSFT Berlin



Treppe zwischen den Sitzreihen

©DSFT Berlin





## Anordnung Sitzreihen

©DSFT Berlin

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat keinen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Blankomodul

### 100 Zuschauerränge im Amphitheater



Zuschauerränge im Amphitheater

©DSFT Berlin



Zuschauerränge im Amphitheater

©DSFT Berlin



### Weg zum stufenlosen Zugang Reihe 4

©DSFT Berlin



### Zugang zu Reihe 4

©DSFT Berlin

---

100.101 Das Amphitheater umfasst etwa 800 Sitzplätze. Die Sitzreihen sind von oben über Mittel- und Seitentrepfen zu erreichen. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt 60 cm. Für Menschen mit Gehbehinderung gibt es einen seitlichen, stufenlosen Zugang direkt zur Reihe 4. Dieser Zugang ist bei Bedarf mit dem Auto zu erreichen.

## 100 WC für Menschen mit Behinderungen

---



### Weg zum WC

©DSFT Berlin



### Drehkreuz mit Kassenautomat für Damen- und Herren WC

©DSFT Berlin



### WC für Menschen mit Behinderungen

©DSFT Berlin



### WC für Menschen mit Behinderungen

©DSFT Berlin

---

100.101 Am Eingang zum Heimattiergarten befindet sich eine WC-Anlage. Damen und Herren WCs sind über einen Kassenautomaten (50 Cent) erreichbar. Das WC für Menschen mit Behinderung befindet sich vor dem Automaten und ist mittels eines Euroschlüssels zugänglich.

## 100 Stellflächen für RollstuhlfahrerInnen

---



### Stellflächen für RollstuhlfahrerInnen

©DSFT Berlin

---

100.101 Hinter der obersten Sitzreihe befindet sich ein Plateau mit Stellplätzen für 6 Rollstühle und Begleitpersonen. RollstuhlfahrerInnen haben direkten Zugang von der Kasse zu den Stellflächen.